


AC-3E CORNER STITCH COUNTING DEVICE

18. AC-3E : CORNER STITCH COUNTING DEVICE (FOR JE)
針数カウント装置関係 (JE用)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		GAC-03001EAO	AC-3E UNIT		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	1
2		GAC-01027000	REPOSITIONING LEVER SHAFT		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
3		GAC-03004000	LOCK LEVER A		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
4		SS-9601230-CP	SCREW 1/4-40 L=12		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
5		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
6		GAC-03001000	SOLENOID BASE FRAME		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
7		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
8		SM-4030601-SB	SCREW M3 L=6		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
9		WS-0310702-KB	SPRING WASHER 3.1X5.3X0.7		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(4)
10		WP-0330501-SB	WASHER M3		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(4)
11		GAC-03001EAO	SOLENOID BASE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
12		SS-7150710-TP	SCREW 15/64-28 L=6.5		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
13		GAC-03003E00	SPACER		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
14		GAC-03002E00	MICROSWITCH		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
15		GAC-03004E00	SUSPENSION BRACKET		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
16		WS-0310702-KB	SPRING WASHER 3.1X5.3X0.7		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
17		SM-4031601-SB	SCREW M3X0.5 L=16		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
18		EP862-201-000	TUBE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(0.1)
19		HW-5001600-00	2-C CABLE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(0.2)
20		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
21		GAC-01009000	SPRING		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
22		GAC-010070A0	LOCK LEVER ASM. B		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
23		GAC-01008000	STROKE ADJUSTING PLATE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
24		WP-0250516-SB	WASHER 2.5X6X0.5		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
25		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
26		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
27		GAC-03005E00	SOLENOID		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
28		GAC-010050A0	PLUNGER ASM.		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
29		GAC-01006000	CORD HOLDER		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
30		WS-0310702-KB	SPRING WASHER 3.1X5.3X0.7		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
31		SM-4030601-SB	SCREW M3 L=6		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
32		MAZ-02508000	CORD HOLDER		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
33		WP-0450901-SB	WASHER		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
34		WS-0411002-KB	SPRING WASHER 4		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
35		SM-4040801-SB	SCREW M4X0.7 L=8		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
36		06042-555-800	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
37		06043-555-800	PIN TERMINAL, MALE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
38		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
39		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
40		GAC-01014000	CONNECTOR BRACKET		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
41		GBC-02619000	12POLE PLUG, BLUE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
42		GAC-010160A0	12POLE CORD ASM.		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
43		06043-555-800	PIN TERMINAL, MALE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(12)
44		06042-555-800	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(12)
45		GAC-01021000	12POLE RECEPTACLE, BLUE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
46		HW-5001900-00	CABTYRE CORD 0.18X12X12		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(0.9)
47		06070-555-800	COVER (D)		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
48		GBC-02619000	12POLE PLUG, BLUE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
49		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
50		03538-112-000	NEEDLE COOLER PIPE HOLDER		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
51		GAC-03017EAO	RESET SWITCH BASE ASM.		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
52		06043-555-800	PIN TERMINAL, MALE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
53		HW-5001400-00	2-C CABLE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(0.3)
54		MAT-81126T00	2-POLE PLUG COVER		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
55		GAC-01017000-A	RESET SWITCH BASE		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
56		08401-481-C00	RESET SWITCH		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
57		WP-0501016-SB	WASHER 5X10.5X1		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
58		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(2)
59		GAC-03003000	SOLENOID BASE COVER		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(1)
60		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2		ハリス・カワコト 210°B 7E (JE)	(3)